


Teetzlebener Mühlbach/Z4

MTOL-2200

Maßnahmenkarte



Maßnahmen

Nr.	Maßnahmen	QK	Bemerkungen	Priorität	Reihenfolge		Kostenschätzung	Akzeptanzanalyse	Finanzierung	Zuständigkeit	Termine
					fachliche	praktisch					
M01	Angleichen und Verfestigen der Sohle an bestehende Rampenneigung zur Verhinderung der Unterströmung	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente		unabdingbar	F02	P02	1000 pauschal	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	LK DM, WBV UT	ab 2008
M02	Verringerung der abgeschlagenen Wassermenge für den Löschwasserteich auf das notwendige Maß	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente	Einrichtung einer festen Schwelle sicherlich sinnvoller als ein unkontrollierter regelbarer Stau	unabdingbar	F03	P03	0 Bedienung kostenneutral	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	LK DM, WBV UT	ab 2008
M03	Einrichtung eines Ottersteges, Einbringen von Steinen auf die betonierte Brückensohle zur Verbesserung und Förderung der Sohlstruktur	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente	alternativ auch Reihe großer Steine als Otterpass	hoch	F06	P04	2500 pauschal, abhängig von Steg oder Steinen	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	LK DM, WBV UT	ab 2008
M04	Optimierung der Sohlrampe durch zusätzliches Einbringen von Steinen zur Verringerung der Absturzhöhen	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente		unabdingbar	F01	P01	0 im Rahmen der Unterhaltung	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	LK DM, WBV UT	ab 2008
M05	Ergänzung der bestehenden lückenhaften Gehölzreihen und Neuanlage von einzelnen gewässerbegleitenden Gehölzgruppen (Erlen, Sträucher) bzw. Initialpflanzung von Gehölzreihen	Hydromorphologische Qualitätskomponente 2, Biologische Qualitätskomponente , Gewässerunterhaltung, Gewässerumland	Bachbett zwar tief eingeschnitten, aber Höhenverhältnisse oh prüfen	hoch	F04	P05	10000 Gruppe 2 Bäume 3 Sträucher: 200 €, 3 Bäume 5 Sträucher 250 € einschl. Verbißschutz/Wild zaum und Pflege; ca. 10 €/lfm auf rund 1000 m vorwiegend südseitig	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	LK DM, WBV UT	ab 2008, finanzierungsabhän gig
M06	Zulassen und unterstützen einer eigendynamischen Laufentwicklung im bestehenden Bett durch Unterlassen der Unterhaltung im Zusammenhang mit M05	Hydromorphologische Qualitätskomponente 2, Biologische Qualitätskomponente , Gewässerunterhaltung, Gewässerumland		hoch	F05	P06	0 kostenneutral	allgemeine Zustimmung, ev. bis zur Aufgabe der Unterhaltung bei entsprechender Beschattung (Dränung beachten)	Unterhaltung	WBV UT	ab 2008
M07	bauliche Sicherung der Überfahrt östl. Kl. Teetzleben	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1		hoch	F07	P07	5000 pauschal, situationsabhängig	Zuständigkeit klären, ansonsten allgemeine Zustimmung		unklart	

Wasserkörper: **MTOL-2200**

Gewässerkennzahl:
9664562000

Teetzlebener Mühlbach

LAWA-Typ: **11**

Zustand: **Wahrscheinlich nicht guter Zustand**