


Goldbach/Z14 MTOL-2900 Maßnahmenkarte



Maßnahmen

Nr.	Maßnahmen	QK	Bemerkungen	Priorität	Reihenfolge		Kostenschätzung	Akzeptanzanalyse	Finanzierung	Zuständigkeit	Termine
					fachliche	praktisch					
M01	Ersatz des alten Wehres durch feste Grundschwelle mit Anrampung oh, uh Errichtung eines Beckenpass	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente	Erhalt der sich durch den Stau gebildeten Wasserfläche, Biber! Ev. in Kombination mit Brückenerneuerung.	unabdingbar	F01	P01	30000 pauschal, variantenabhängig, Brückenerneuerung !?	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	Landkreis DM, WBV UT	unklar, finanzierungsabhän gig
M02	Unterlassen der temporären Grundräumung (Neunaugen-Vorkommen!) in Verbindung mit Einrichtung von Sandfängen oh und an Dräineinmündungen	Gewässerunterhaltung, Biologische Qualitätskomponente , Hydromorphologische Qualitätskomponente 2		unabdingbar	F02	P02	5000 Kosten für Sandfänge je nach Anzahl und Größe	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	Landkreis DM, WBV UT	ab 2008
M03	Einstau des Straßendurchlasses mit Anrampung zur Sedimenteinträgerung	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente		unabdingbar	F03	P03	500 pauschal	uneingeschränkte Zustimmung	Unterhaltung	Landkreis DM, WBV UT	ab 2008
M04	Vergrößerung und Tieferlegen des bestehenden Durchlasses	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente		unabdingbar	F04	P04	1000 pauschal	uneingeschränkte Zustimmung	Unterhaltung	WBV UT	ab 2008
M05	Einstau des Wegedurchlasses mit Anrampung zur Sedimenteinträgerung	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente		unabdingbar	F05	P05	500 pauschal	uneingeschränkte Zustimmung	Unterhaltung	Landkreis DM, WBV UT	ab 2008
M06	Ergänzung der bestehenden lückenhaften Gehölzreihen und Neuanlage von einzelnen gewässerbegleitenden Gehölzgruppen (Erlen, Sträucher) bzw. Initialpflanzung von Gehölzreihen	Hydromorphologische Qualitätskomponente 2, Gewässerumland, Biologische Qualitätskomponente , Gewässerunterhaltung		unabdingbar	F06	P06	25000 Gruppe 2 Bäume 3 Sträucher: 200 €, 3 Bäume 5 Sträucher 250 € einschl. Verbißschutz/Wild zaum und Pflege; ca. 10 €/lfm auf rund 2500 m vorwiegend südseitig	allgemeine Zustimmung, Unterhaltung muss weiterhin möglich sein	Ausgleich NS, FöRiGeF	Landkreis DM, WBV UT	unklar, finanzierungsabhän gig
M07	Zulassen und unterstützen einer eigendynamischen Laufentwicklung im bestehenden Bett durch Modifizierung der Unterhaltung im Zusammenhang mit M06	Gewässerunterhaltung, Biologische Qualitätskomponente , Hydromorphologische Qualitätskomponente 2		unabdingbar	F07	P07	0 kostenneutral	allgemeine Zustimmung, Unterhaltung muss weiterhin möglich sein	Unterhaltung	WBV UT	ab 2008

Wasserkörper: **MTOL-2900**

Gewässerkennzahl:
9664580000

Goldbach

LAWA-Typ: **16**

Zustand:

Wahrscheinlich guter Zustand

M08	Tieferlegen des bestehenden Durchlasses	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente	neu und tiefer im Rahmen Wegebau	unabdingbar	F08	P08	1000	pauschal	allgemeine Zustimmung, Verhältnismäßigkeit wegen temporärer Wasserführung!?	Wegebau	Landkreis DM, WBV UT	unklar, finanzierungsabhän- gig
M09	Aufnahme der Rohrleitung, Grabenöffnung	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente, Hydromorphologische Qualitätskomponente 2, Gewässerunterhaltung		unabdingbar	F09	P09	28000	150-300 €/lfm auf rund 190 m	allgemeine Zustimmung, Verhältnismäßigkeit wegen temporärer Wasserführung!?	Ausgleich NS, FöRiGeF	Landkreis DM, WBV UT	unklar, finanzierungsabhän- gig

Wasserkörper: **MTOL-2900**

Gewässerkennzahl:
9664580000

Goldbach

LAWA-Typ: **16**

Zustand: **Wahrscheinlich guter Zustand**