



Maßnahmen

Nr.	Maßnahmen	QK	Bemerkungen	Priorität	Reihenfolge		Kostenschätzung	Akzeptanzanalyse	Finanzierung	Zuständigkeit	Termine
					fachliche	praktisch					
M01	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit am Durchlass Nonnenhof, DL vergrößern und tiefer legen	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente		unabdingbar	F01	P01	1000 max., Anrampung zum Durchlass mit 25 €/qm für Steinschüttung	uneingeschränkte Zustimmung	Ausgleich NS, FöRiGeF	WBV OH/OT	ab 2008
M02	Verbesserung der ökol. Durchgängigkeit am Durchlass Krickow	Hydromorphologische Qualitätskomponente 1, Biologische Qualitätskomponente	verstopft	unabdingbar	F02	P02	0 im Zuge der Unterhaltung	uneingeschränkte Zustimmung	aus der Unterhaltung	WBV OH/OT	ab 2008
M03	Minimierung der Unterhaltung auf max. punktuelle Eingriffe zur Unterstützung der eigendynamischen Entwicklung	Gewässerunterhaltung, Biologische Qualitätskomponente		hoch	F03	P03	0 kostenneutral	uneingeschränkte Zustimmung	aus der Unterhaltung	WBV OH/OT	ab 2008

Wasserkörper: **OTOL-0600**

Gewässerkennzahl:
9664280000

Krickower Bach

LAWA-Typ: **16**

Zustand: **Wahrscheinlich guter Zustand**