



- Legende**
- Gebäude
  - Gehölze
  - Grünfläche
  - Hausgarten
  - Waldähnlicher Bestand mit starkem Unterwuchs
  - Mauerung (Höhe  $\approx 0,5$  m)
  - zur Böschungsabgrenzung
  - Unbefestigte Wege
  - Befestigte Wege/Fahrbahn
  - Gewässer
  - Denkmalgrenzlinie
  - Gebäude außerhalb

**Denkmalensemble Schloss und Park Glücksbrunn**

Plan 6  
Ansicht nach Durchführung der Denkmalpflegemaßnahmen

Diplomarbeit  
Hochschule Neubrandenburg  
Studiengang Landschaftsarchitektur und Umwelplanung

Annett Plützenreuter  
Betr.: Prof. Dr. Marcus Köhler  
Dr. Martin Baumann

