

KULTUR-LANDSCHAFTS-ELEMENTE-KATASTER ERFASSUNGSBOGEN

Datum: 01.09.2008

Bearbeiterinnen: I.Schmidt, K.Bugenhagen

Seite: 1

Verzeichnisnummer: 13-055-029/01-ERN

Lage des Objekts: Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinde: Grünow
Blattnr. TK:
Fläche/Länge:

Landkreis: Mecklenburg-Strelitz
Ortschaft: Grünow

Kurzbezeichnung des Objekts: Büdnerhaus

☐

steht unter Denkmalschutz

☐

steht unter Naturschutz

☐

besondere touristische Bedeutung

Entstehungszeit: 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Beschreibung: Dieses Büdnerhaus liegt an der Hauptstraße in Grünow auf der rechten Seite aus Dolgen kommend. In Folge der Instandsetzungsarbeiten wurde die ursprüngliche Fachwerkfassade nicht beibehalten sondern vollständig durch Mauerwerk und der Sockel teilweise durch Naturstein ersetzt. Das Dach wurde erneuert und zur Straßenseite eine Fledermausgaube angebaut. Zu diesem Haus gehört auch eine massiv, teilweise aus Feldstein gebaute Scheune aus der 2.Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Bedeutung: Mitteldeutsche Ernhäuser hatten im 18. und 19. Jahrhundert die Funktion eines Wohn-Stall-Hauses in dem der Bauer vorwiegend mit den Kühen unter einem Dach lebte. Hier handelt es sich um ein Büdnerhaus, welches als Nur-Wohnhaus verwendet wurde. Durch die Weiterentwicklung der bäuerlichen Wirtschaft entstanden weitere Wirtschaftsgebäude. Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Zweibauhof in der Form eines Hakengehöfts.

Kartenausschnitt/Skizze:



Seltenheit/Einmaligkeit: In der derzeitigen Gestaltung des Hauses kann keine Seltenheit gesehen werden, wohl aber in seiner historischen Bedeutung.

Erhaltungszustand: Das Haus ist von seiner Ursprungsform stark abgewandelt worden und mittlerweile der Niedergangsform zuzuordnen. Der Zustand des Gebäudes und des Hofes ist zweckmäßig und macht einen gepflegten Eindruck.

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmöglichkeiten: Eine besondere Schutzwürdigkeit wird nicht grundsätzlich abgelehnt. Weiteres Neu-, Um- und Anbauen ist nicht zu empfehlen.

LANDSCHAFTS-ELEMENTE-KATASTER ERFASSUNGSBOGEN

Datum: 01.09.2008

Bearbeiterinnen: I.Schmidt, K.Bugenhagen

Seite: 2

Verzeichnisnummer: 13-055-029/01-ERN

Foto:



Datum:
01.09.2008

Aufn. Quelle:
I.Schmidt,
K.Bugenhagen

Fotoarchivnr.:
00000000

Bezeichnung: Büdnerhaus

Literatur über das Objekt: Baumgarten, K.; Heim, A. (1987): Landschaft und Bauernhaus in Mecklenburg

Ansprechpartner: Fam. Funke/Möhrchen

LANDSCHAFTS-ELEMENTE-KATASTER ERFASSUNGSBOGEN

Datum: 01.09.2008

Bearbeiterinnen: I.Schmidt, K.Bugenhagen

Seite: 3

Verzeichnisnummer: 13-055-029/01-ERN

Foto:



1.Hälfte des 20.Jahrhunderts



Ende des 20.Jahrhunderts



Ende des 20.Jahrhunderts



Mai 2008

Im Laufe der Jahre haben einige gravierende Um- und Anbauten stattgefunden. Die Fachwerkfassade wurde früh durch Mauerwerk ersetzt, das Dach neu gedeckt und mit einer Fledermausgaube wurde der Dachraum ausgebaut. Allerdings wurde der Innenbereich umstrukturiert, wodurch der ursprüngliche Raumzuschnitt nicht mehr vorhanden ist. Auf dem dritten Bild lässt sich die Anordnung eines Hakengehöfts sehr gut erkennen.

Datum

01.09.2008

Aufn. Quelle:

I.Schmidt,
K.Bugenhagen

Fotoarchivnr.:

00000000